


## 長岡崇徳大学 施設の耐震化状況

長岡崇徳大学における耐震性のある建物※の割合（耐震化率）は **100%** です。

※耐震性のある建物：昭和56年6月1日以降に建てられた建物（新耐震基準）と、昭和56年5月31日以前に建てられた建物のうち、耐震診断を実施済で耐震機能を有している（Is値0.7以上）または耐震補強済の建物



※1 私立学校校舎等実態調査の回答内容に基づく